Informativo Técnico n°	Titulo	Data de criação	REVISÃO	DATA DA REVISÃO	Criado
1086005401	Alteração do Kit de Embuchamento AirSteer	13/03/25	-	-	Antonio Silva

Alteração do Kit de Embuchamento do Pino de Articulação para o Eixo AirSteer

- A KLL SAF-Holland criou um novo kit de embuchamento para o pino de articulação do eixo AirSteer. A nova composição possui um jogo de buchas da manga de eixo autolubrificantes e um rolamento blindado que **dispensam a aplicação de lubrificante no sistema**;

- Essa modificação prolonga a vida dos componentes de forma que o serviço **de lubrificação não é mais uma condição necessária** para a manutenção do sistema de esterçamento do eixo autodirecional. As demais lubrificações no sistema de freio permanecem;

- O novo kit é intercambiável com todos os modelos do eixo AirSteer que estão em campo;

- O *part number* do kit de embuchamento permanece o mesmo;

- Não serão mais utilizados anéis de vedação do tipo o'rings, juntas e engraxadeiras;

- A imagem abaixo ilustra o que foi alterado no kit de embuchamento que será fornecido a partir da data de 13/03/25

Informativo Técnico n°	Titulo	Data de criação	REVISÃO	DATA DA REVISÃO	Criado
1086005401	Alteração do Kit de Embuchamento AirSteer	13/03/25	-	-	Antonio Silva

Alteração do Kit de Embuchamento do Pino Rei para o Eixo AirSteer

KIT EMBUCHAMENTO ATUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
3010469401	PINO DE ARTICULAÇÃO	1
3010088401	BUCHA LIVRE	2
3065226401	TAMPA	2
8040060070	ROLAMENTO	1
809251G41	GRAXEIRA	2
8031120K01	JUNTA	2
8031102B04	O-RING	1
8031102B06	O-RING	2

KIT EMBUCHAMENTO NOVO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
3010469401	PINO DE ARTICULAÇÃO	1
3010088401	BUCHA LIVRE	2
3065226401	TAMPA	2
8040060070	ROLAMENTO	1